

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTES DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

Campagne d'inventaire

Inventaire des lieux de culte 2003

### **A** Identification du bien

Type de bien	Sous-catégorie	Sous-sous catégorie
Services et institutions	Église	
Nom actuel .....	Calvary	
État du lieu.....	Actif	
Année du constat .....	2003	
Autre(s) nom(s) .....		
Adresse civique .....	6 rue Maple	
	J0E 2K0	
Localisation informelle ..		
Pays .....	Canada	
Province .....	Québec	
Région administrative ....	Montérégie	
MRC .....	Brome-Missisquoi	
Communauté métropolitaine		
Municipalité	Sutton	
Arrondissement(s)		
Circonscription élec. féd.	Brome-Missisquoi	
Circonscription élec. prov.	Brome-Missisquoi	
Numéro de matricule .....	46055 7496 45 8914 0 000 0000	
Numéro lot ancien cadastre	Circonscription foncière: Brome	
	Division cadastrale : Sutton	
	Désignation secondaire :	
	Numéro de lot : P-965.	
Numéro lot nouveau cadastre		
Latitude .....	Degré 45	Minute 06
		Seconde 25,1000
Longitude.....	72	36
		51,0000
No carte topographique ....	31H/02	

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro 2003-16-039  
Année-région-séq.

**Borden** ..... -

**Propriétaire** ..... UNITED CHURCH OF CANADA  
3250, RUE BLOOR STREET WEST, SUITE 300  
M8X 2Y4  
ETOBICOKE  
(416) 231-5931 Poste:  
(416) 231-3103  
info@united-church.ca

**Répondant** ..... Madame KATHY EDGAR  
49, RUE PRINCIPALE SUD  
J0E 2K0  
SUTTON  
(450) 538-2834 Poste:

**Statut juridique**

Autorité	Catégorie de bien	Statut	No acte	No dossier	Date
					<b>Année d'entrée en</b>
					1925
					<b>Année d'entrée</b>
					<b>en vigueur</b>
					<b>Année de fin</b>
					1877
					1925

### **B** Évolution historique du bien

Année du début de la construction d'origine .... En 1877

Année de la fin des travaux d'origine ..... En 1877

Concepteur(s).....

Personnage(s) historique(s) associé(s) .....

Événement(s) historique(s) associé(s)

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**  
Année-région-séq.

### Évolution de la construction

Année	Nature des travaux	Occupation	
En 1877	Début de la construction d'origine		
<b>Concepteur(s) :</b>			
<b>Artisan(s) :</b> Clark, William		Entrepreneur	
Cook, R.A.		Entrepreneur	
<b>Auteur</b>		<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
<b>Référence(s) :</b> Hamilton, Phyllis		With Heart and Hands and Voices	p.277.
	Sarthou, Manon	Les églises de confessions autres que catholique de la Montérégie, MRC Brome- Missisquoi	
En 1877	Fin des travaux d'origine		
<b>Concepteur(s) :</b>			
<b>Artisan(s) :</b> Clark, William		Entrepreneur	
Cook, R.A.		Entrepreneur	
<b>Auteur</b>		<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
<b>Référence(s) :</b> Hamilton, Phyllis		With Heart and Hands and Voices	p.277.
	Sarthou, Manon	Les églises de confessions autres que catholique de la Montérégie, MRC Brome- Missisquoi	
En 1877	Pose de la pierre angulaire		
<b>Concepteur(s) :</b>			
<b>Artisan(s) :</b>			
<b>Auteur</b>		<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
<b>Référence(s) :</b> Hamilton, Phyllis		With Heart and Hands and Voices	p.277.
En 1885	Installation des vitraux		
<b>Concepteur(s) :</b>			
<b>Artisan(s) :</b>			
<b>Auteur</b>		<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
<b>Référence(s) :</b> Hamilton, Phyllis		With Heart and Hands and Voices	p.278.
En 1906	Réfection du décor intérieur		
<b>Concepteur(s) :</b>			
<b>Artisan(s) :</b>			
<b>Auteur</b>		<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
<b>Référence(s) :</b> Comité du centenaire		"Église Unie du Canada à Sutton", 150e anniversaire du	

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**  
Année-région-séq.

Année	Nature des travaux	Occupation	
En 1906	Réfection du décor intérieur		
		Canton de Sutton	
	Hamilton, Phyllis	With Heart and Hands and Voices	p.278.
En 1912	Installation des vitraux		
	<b>Concepteur(s):</b>		
	<b>Artisan(s):</b>		
	<b>Auteur</b>	<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
	Référence(s): Hamilton, Phyllis	With Heart and Hands and Voices	p.278.
En 1924	Installation de l'orgue		
	<b>Concepteur(s):</b>		
	<b>Artisan(s):</b>		
	<b>Auteur</b>	<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
	Référence(s): Hamilton, Phyllis	With Heart and Hands and Voices	p.278.
En 1950	Démolition de la ou des flèches		
	<b>Concepteur(s):</b>		
	<b>Artisan(s):</b>		
	<b>Auteur</b>	<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
	Référence(s): Boyce, Maple	Sutton Calvary United Church, One hundred years 1877-1977	
En 1950	Réfection du ou des clochers		
	<b>Concepteur(s):</b>		
	<b>Artisan(s):</b>		
	<b>Auteur</b>	<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
	Référence(s): Hamilton, Phyllis	With Heart and Hands and Voices	p.278.
	Sarthou, Manon	Les églises de confessions autres que catholique de la Montérégie, MRC Brome- Missisquoi	
En 1977	Réfection du décor intérieur		
	<b>Concepteur(s):</b>		
	<b>Artisan(s):</b>		
	<b>Auteur</b>	<b>Titre</b>	<b>Détail</b>
	Référence(s): Hamilton, Phyllis	With Heart and Hands and Voices	

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

### Sommaire historique à partir des sources diverses non-vérifiées

En 1843, déjà quatre dénominations protestantes sont présentes à Sutton et aucune de ces communautés ne possède de lieu de culte. C'est la raison pour laquelle ils décident d'ériger un lieu de culte commun. L'église est érigée en 1845, mais la construction ne se termine qu'en 1861 puisque plusieurs mésententes surviennent entre les différentes traditions religieuses. L'église est d'abord connue sous le nom de "Union Church" et regroupe les Baptistes, la New Connection Methodist & Wesleyan et les Adventistes.

En 1877, une séparation survient entre les diverses traditions religieuses et l'église unie construit sa propre église face à l'ancienne. L'église qui résulte de cette mésentente portera désormais le nom de "Olivet Baptist". Les constructeurs de l'église unie sont William Clark et R.A. Cook.

L'église subit de nombreux changements depuis sa construction en 1845. En 1906, l'église est redécorée et un nouveau mobilier est installé. En 1950, la flèche du clocher est enlevée et un porche avant est érigé. Cette annexe est construite afin de renfermer l'escalier qui était auparavant situé à l'extérieur. En 1975, lors d'un rafraîchissement du clin de bois, des fenêtres en PVC sont posées en remplacement des fenêtres de bois existantes. Deux ans plus tard, le décor intérieur subit une réfection et c'est probablement à ce moment que sont posés les tuiles acoustiques et le carton fibre. Le site a déjà comporté des écuries, mais celles-ci sont aujourd'hui disparues. Les vitraux ont graduellement été installés.

Le lieu est aussi populairement appelé Sutton United.

### **C** Description du site

Éléments du site	Année	Nouvel usage
Autre construction d'importance		garage
Presbytère	1877	nouvel usage inconnu

### **D** Architecture extérieure du bien

Style dominant ..... Néogothique

Inscription sur la façade principale

1877 Methodist Church

1925 United Church of Canada



## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

Vitraux .....	Oui	Remarque	J. P. O'Shea Co. Ltée. ; 17 / 10 / 1937		
Décor peint .....	Non	Remarque			
Orgue .....	Oui	Remarque	Woodstock Pipe Organ Builders Limited Ontario, installé en 1936.		
Volume intérieur ....	Lieu de culte	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume
	Sacristie	16,8	9,99	5,81	975.1039 m3
Volume intérieur total .....					975.1039 m3
Barlong Non	Type	Rectangulaire choeur en saillie chevet plat			
Remarque					

### **F** Protection

1. Détecteur de fumée Non  
Remarque Les détecteurs de fumée sont situés au sous-sol seulement; dernière inspection en 2001.
2. Gicleurs Non  
Remarque
3. Paratonnerre Non  
Remarque

### **G** Mise en valeur et accessibilité

#### Heures d'ouverture

Ouverture du lieu de culte .... À l'année sur demande

Documentation disponible ..... Non

Nature:

Titre:

Panneau d'interprétation ..... Oui Histoire et architecture de l'église.

Guide disponible sur place .... Oui À l'année sur demande

Lieu adapté (mobilité réduite). Non

Signalisation ..... Non

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

### **H** Sources et Bibliographies

Auteur	Année	Titre	Éditeur
Bergevin, Hélène "et al"	1978	"Sutton, Calvary United Church", Dossier d'inventaire architectural	Québec, Université Laval
Comité du centenaire	1952	"Église Unie du Canada à Sutton", 150e anniversaire du Canton de Sutton	Sutton, Comité du centenaire
Hamilton, Phyllis	2001	With Heart and Hands and Voices	Montréal, Price Patterson Publishers
Sarthou, Manon	1994	Les églises de confessions autres que catholique de la Montérégie, MRC Brome-Missisquoi	Montréal, Ciné-Cité.
Hamilton, Phyllis	2003	Sutton Township, Sutton City (Maple Street), Calvary United Methodist Church	<a href="http://www.routesreligieuses.org/sbl.ca/eg%20sutton_38.html">http://www.routesreligieuses.org/sbl.ca/eg%20sutton_38.html</a> , consulté 2003-07-04
Boyce, Maple	1985	Sutton Calvary United Church, One hundred years 1877-1977	Knowlton, Brome County Historical Society

**Conservation des archives sur le site** Oui

**Remarque** Les archives sont situées dans une boîte placée dans un coin du bâtiment. Certains documents sont également conservés à l'université Bishop de Lennoxville.

#### **Potentiel iconographique**

Type	Auteur	Année	Titre	Description	Lieu de dépôt
Carte postale	s.n.	s.d.	United Church, Sutton, Que.		Bibliothèque nationale du Québec, Montréal / CP 2324.

### **I** Observations générales

**Extérieur** L'église est située dans le noyau villageois de Sutton. L'espace dégagé autour de l'église met le bâtiment bien en vue. De plus, l'église baptiste Olivet est située face à l'église Calvary.

**Intérieur** Le décor intérieur est composé de matériaux modestes tels des tuiles

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**  
Année-région-séq.

acoustiques et du carton fibre. Toutefois, la présence des tuyaux de l'orgue donne du panache et rehausse le décor de l'église.

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro 2003-16-039

Année-région-séq.

### **J** Évaluation et hiérarchisation

#### **Synthèse historique et architecturale**

1843 : déjà 4 dénominations protestantes sont présentes à Sutton et aucune d'elle ne possède de lieu de culte.

1845 : construction de l'église. la construction ne se termine qu'en 1861 puisque plusieurs mésententes surviennent entre les différentes traditions religieuses.

L'église est à ce moment connue sous le nom de Union Church. (Les méthodistes font partie de cette église)

1877 : une séparation survient entre les diverses traditions religieuses et l'église unie construit sa propre église face à l'ancienne. Les constructeurs de l'église sont William Clark et R.A. Cook. L'architecte n'est pas connu.

#### MODIFICATIONS :

1906 : l'église est redécorée et un nouveau mobilier est installé.

1950 : la flèche du clocher est enlevée et un porche avant est érigé (Cette annexe est construite afin de renfermer l'escalier qui était auparavant situé à l'extérieur).

1975 : lors d'un rafraîchissement du clin de bois, des fenêtres en PVC sont posées en remplacement des fenêtres de bois existantes.

Vers 1977 : le décor intérieur subit une réfection et c'est probablement à ce moment que sont posés les tuiles acoustiques et le carton fibre

1843 : déjà 4 dénominations protestantes sont présentes à Sutton et aucune d'elle ne possède de lieu de culte.

1845 : construction de l'église. la construction ne se termine qu'en 1861 puisque plusieurs mésententes surviennent entre les différentes traditions religieuses.

L'église est à ce moment connue sous le nom de Union Church. (Les méthodistes font partie de cette église)

1877 : une séparation survient entre les diverses traditions religieuses et l'église unie construit sa propre église face à l'ancienne. Les constructeurs de l'église sont William Clark et R.A. Cook. L'architecte n'est pas connu.

#### MODIFICATIONS :

1906 : l'église est redécorée et un nouveau mobilier est installé.

1950 : la flèche du clocher est enlevée et un porche avant est érigé (Cette annexe est construite afin de renfermer l'escalier qui était auparavant situé à l'extérieur).

1975 : lors d'un rafraîchissement du clin de bois, des fenêtres en PVC sont posées en

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-ség.

remplacement des fenêtres de bois existantes.

Vers 1977 : le décor intérieur subit une réfection et c'est probablement à ce moment que sont posés les tuiles acoustiques et le carton fibre

<b>Valeurs historiques et symboliques</b>			
<b><u>Ancienneté \ caractère pionnier</u></b>			
	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>	
Agents	B	Église construite en 1877.	
Évaluation régionale	B	Église construite en 1877.	
Évaluation nationale			
<b><u>Phénomène, événement ou personnage historique lié</u></b>			
	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>	<b>Phé. Évén. Per.</b>
Agents	C	Phénomène ou événement ou personnage historique d'importance locale	
Évaluation régionale	C	Phénomène ou événement ou personnage historique d'importance locale	
Évaluation nationale			
<b>Valeur globale : Agent(s): B      Évaluation régionale: B      Évaluation nationale:</b>			

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

<b>Extérieur</b>		
<u>Valeur d'art et d'architecture</u>	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>
Agents	C	L'église rend bien le mariage de deux styles: le néo-classique et le néo-gothique. Les proportions de l'église sont intéressantes; toutefois, l'ajout du porche en façade crée une certaine ambiguïté.
Évaluation régionale	C	L'église rend bien le mariage de deux styles: le néo-classique et le néo-gothique. Les proportions de l'église sont intéressantes; toutefois, l'ajout du porche en façade crée une certaine ambiguïté.
Évaluation nationale		
<u>Intégrité</u>	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>
Agents	-	La construction du porche en façade en 1950 diminue quelque peu l'harmonie et les proportions de l'ensemble de la composition.
Évaluation régionale	-	La construction du porche en façade en 1950 diminue quelque peu l'harmonie et les proportions de l'ensemble de la composition.
Évaluation nationale		

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

<b>Intérieur</b>		
<b><u>Valeur d'art et d'architecture</u></b>		
	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>
Agents	C	Les murs recouverts de carton-fibre et la voûte recouverte de tuiles acoustiques constituent un décor peu raffiné.
Évaluation régionale	C	Les murs recouverts de carton-fibre et la voûte recouverte de tuiles acoustiques constituent un décor peu raffiné.
Évaluation nationale		
<b><u>Intégrité</u></b>		
	<b>Appréciation</b>	<b>Argumentaire</b>
Agents	-	Perte du décor d'origine en 1950 alors que du carton fibre et des tuiles acoustiques sont posés à l'intérieur de l'église.
Évaluation régionale	-	Perte du décor d'origine en 1950 alors que du carton fibre et des tuiles acoustiques sont posés à l'intérieur de l'église.
Évaluation nationale		

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

Critères d'opportunité		
<u>Statut juridique</u>	Appréciation	Argumentaire
Agents		
<u>Intérêt de l'environnement</u>	Appréciation	Argumentaire
Agents	+	L'église est située au coeurs du noyau villageois. Le lieu de culte est situé face à l'église baptiste Olivet.
Évaluation régionale	+	L'église est située au coeurs du noyau villageois. Le lieu de culte est situé face à l'église baptiste Olivet.
Évaluation nationale		

## INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Numéro **2003-16-039**

Année-région-séq.

Résultats						
<u>Résultat de l'évaluation patrimoniale et de la hiérarchisation</u>						
	Évaluation patrimoniale	Hiérarchisation	Intégrité extérieur	Intégrité intérieur	Statut juridique	Intérêt de l'environ. patrimoniale
Agents	BCC	E	-	-		+ Faible
Évaluation régionale	BCC	E	-	-		+ Faible
Évaluation nationale	***					